

Übersetzung

des von URBI Vida Residencial, geschriebenen spanischen Textes:

Aktueller Zustand der Produkte von Nasacoat

Qualitätsabteilung

Wohnsiedlung:	Paseo de Santiago	Datum des Berichts:	8. April 2008
Bearbeitung:	Architekt Antonio Pérez López Qualitätsprüfer	Phase:	5B
Regionalkoordinator Qualitätsabteilung:	Ingenieurin Rosa María Torres Vea	Bericht Nummer:	005

WERDEGANG:

Während der Tage vom 30. Mai bis zum 5. Juni 2007 hat man die flüssige Abdichtung weißer Farbe Sun Glare auf 3 Dächern der Grundstücke 44, 47 und 50 und die farbigen Anstriche POWER PAINT (Power Skin) im Innen- und Außenbereich der Grundstücke 44, 46, 47 und 50 beim Prototyp TRACK von 64.278 m² der Überbauung mit der Absicht die Qualität der Produkte der Firma NASACOAT nachzuweisen angewandt.

ALLGEMEINE BEMERKUNGEN:

Ein Jahr nach der Anwendung der vorher erwähnten Produkte hat man am Tag des 9. April 2008 eine Überprüfung der Dächer der erwähnten Wohneinheiten zwecks einer Prüfung des physischen Zustandes durchzuführen. Dabei hat man die angewandte Abdichtung in einem hervorragenden Zustand vorgefunden, das heißt es wurden keine Klümpchen, Risse, Blasen, und / oder Ablösungen der weißen Schicht vorgefunden. Nur auf zwei der drei Dächer konnte man längs der trennenden Abschrägungen (Schrägganten) der Brüstungen einen kleinen Riss in der Verbindungsfuge feststellen.

Diese Wohnräume werden derzeit nicht bewohnt, aber der Abteilung von SAC übergeben.

Im Anhang findet man eine graphische Hilfe (Übersicht)

Der Riss erscheint längs der Brüstung des Daches, nicht aber auf der Dachplatte selbst.

Bei der Abschrägung gibt es keine Zwischenräume (Spalten, Risse), dagegen kann man ein Erscheinungsbild der Abdichtung ähnlich wie bei einem Teppich wertschätzen.